



ELENCO CODICI NON CONFORMITA' (2011/2012)		
<i>Riferimento Impianti di potenza termica inferiore ai 35kW</i>		
CODICE	RIF.TO	DESCRIZIONE
A01	4.c - ventilazione.	Apparecchi tipo A, B, di cottura con ventilazione assente
A02	4.c - ventilazione.	Apparecchi tipo A, B, di cottura con ventilazione insufficiente
A03	4.c - ventilazione.	Apparecchi tipo A, B, di cottura con ventilazione ostruita
A04	4.c - idoneità locale.	Ubicazione in bagno/camera di apparecchi a gas di tipo A, B
A05	4.c - idoneità locale.	Errata ubicazione di apparecchi tipo C
A06	4.c - idoneità locale.	Ubicazione in ambienti non ventilabili di apparecchi C
A07		Rigurgito di fumi in ambiente da apparecchi di tipo B
A08	4.c - idoneità locale.	Camineti aspiratori che provocano rigurgiti fumi in ambiente da apparecchi di tipo B
A09	4.e - regolazione e controllo.	Termostato fumi, presente in origine e cortocircuitato
A10		Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, non contigui a locali abitati
A11		Caldaie di tipo C collegate a camini non idonei, contigui a locali abitati
A12		Caldaie di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.)
A13		Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irregolari o posizionati irregolarmente
A14		Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irregolari o posizionati irregolarmente
A15		Linea di adduzione gas irregolare
A16		Mancanza del rubinetto di intercettazione generale del gas all'interno dell'abitazione
A17		Mancanza del rubinetto di intercettazione del combustibile a monte dell'apparecchio
A18	4.a	Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B
A19	5.c	Assenza della Dichiarazione di Conformità
A20	4.e	Dispositivo di regolazione e controllo NON presenti/NON funzionanti
A21		Interruttore elettrico caldaia assente
A22		Apparecchi che scaricano nello stesso canale da fumo e/o camino in maniera irregolare
A24	5.c	Assenza degli allegati alla Dichiarazione di Conformità
A26		Assenza della camera di raccolta alla base del camino per caldaie tipo B (se osservabile)
A27		Presenza di piano di cottura privo di cappa aspirante o di elettroventilatore da parete o finestra
A52	4.a	Pendenza condotti scarico fumi irregolare
A53	4.a	Stato conservazione condotti scarico fumi insufficiente
A64		Risultano perdite di combustibile
A65	7.c	Tiraggio insufficiente
A71	4.c - idoneità locale.	Generatore di calore installato in locale autorimessa
A72	4.c - idoneità locale.	Generatore di calore installato in locale adiacente autorimessa senza compartimentazione
A73		Manca prova di tenuta serbatoio gasolio
A74		Manca documentazione dismissione serbatoio a gasolio
A75	4.c - idoneità locale.	Generatore di calore installato in locale da bagno
A76		Generatore di calore installato in armadio senza apertura di areazione
A77		Manca tubazione di scarico fumi rettilinea con sviluppo di almeno 2 diametri all
A78		Manca la dichiarazione di conformità della canna fumaria collettiva ramificata (CCR)
A79		Manca il progetto canna fumaria collettiva ramificata (CCR)
A80		Attraversamento di parete tubazione gas non conforme



ELENCO CODICI NON CONFORMITA' PRESENTI SUL CURIT (11/2010)		
<i>Riferimento Impianti di potenza termica uguale o superiore ai 35kW</i>		
CODICE	RIF.TO	DESCRIZIONE
C01	3.a	Ubicazione locale centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge
C02	3.c	Accesso alla centrale termica non conforme alle prescrizioni di legge
C03	3.b	Apertura di areazione del locale caldaie assente
C04	3.b	Apertura di areazione del locale caldaie insufficiente
C05	3.b	Apertura di areazione del locale caldaie collocata in modo errato
C06	3.g	Assenza degli strumenti antincendio
C07	3.g	Manutenzione dei sistemi antincendio non effettuata
C08	3.h	Segnaletica di sicurezza assente o incompleta
C09	3.e	Interruttore elettrico generale esterno assente o non accessibile
C10	3.d	Assenza di rubinetto di intercettazione manuale esterno (dove previsto)
C11		Rigurgiti di fumi nel locale ove sono presenti apparecchi a tiraggio naturale
C12		Presenza di perdite nei condotti di scarico di apparecchi a tiraggio forzato
C13		Dall'esame visivo risultano perdite di combustibile liquido
C14		Dall'esame visivo risultano perdite di fluido termovettore
C15	3.f	Presenza di materiali estranei alla centrale termica
C16		Mancanza di compartimentazione della centrale termica dovuta ad attraversamenti
C17		Per impianti termici alimentati a gasolio o olio combustibile, mancanza o insufficienza del gradino di contenimento gasolio
C18	4.e	Impianto idraulico. Assenza della dichiarazione di conformità impianto idraulico
C19	4.g	Assenza della Denuncia all'ISPESL per generatori in pressione
C20		Valvola esterna intercettazione combustibile assente o non accessibile
C21		Per impianti termici alimentati a gasolio o olio combustibile, locale serbatoi o
C22		Pavimento non impermeabilizzato o presenza di scarico a pavimento in C.T.
C23		Assenza degli allegati alla Dichiarazione di Conformità
C24		Assenza del Certificato Prevenzione Incendi
C32		Linea di adduzione gas irregolare
C54	4.e	Adduzione gas. Assenza dichiarazione di conformità impianto adduzione gas
C55	4.e	Adduzione gas. Assenza progetto impianto adduzione gas
C56	4.e	Canna fumaria. Assenza dichiarazione di conformità canna fumaria
C57	4.e	Canna fumaria. Assenza progetto canna fumaria
C58	4.f	Assenza dichiarazione di conformità impianto elettrico
C59	4.g	Denuncia ISPESL scaduta o non corrispondente alla situazione
C61	4.h	Certificato di prevenzione incendi scaduto o non corrispondente situazione
C68		Irregolarità canna fumaria
C69		Risultano perdite di combustibile gassoso
C70	7.c	Tiraggio insufficiente
C74		Assenza o non corretta installazione termoregolazione ACS
C80		Generatore di calore installato in locale autorimessa
C81		Generatore di calore installato in locale adiacente autorimessa senza compartimentazione
C82		Manca prova di tenuta serbatoio gasolio
C83		Manca documentazione dismissione serbatoio a gasolio
C84		Generatore di calore installato in locale bagno
C86		Attraversamento parete non conforme
C87		Tubazione fognatura che attraversa il locale centrale termica non compartimentato
C88		Tubazione gas non dipinta di colore giallo



ELENCO CODICI PRESENTI SUL CURIT (11/2010)

Non si riferiscono a materia di sicurezza

Z25	4.e	Assenza dispositivi di regolazione climatica
Z29	1.q	Mancanza dati volumetria riscaldata
Z31	1.q	Mancanza dati consumi combustibile
Z35	1.d	Scheda identificativa non inviata/incompleta
Z36		Mancanza libretto uso e manutenzione generatore di calore e/o bruciatore
Z75		Non è rispettato il periodo di riscaldamento (ore e giorni)